



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via dei Vestini, s.n.c. - 66100 – CHIETI – Palazzina N

**DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE**

Nr. 543 DEL 07 LUG. 2020

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

**OGGETTO: ACCERTAMENTO TECNICO E MESSA IN SICUREZZA
PRESIDIO OSPEDALIERO VASTO – DELIBERA N. 418 DEL 03/06/2020 –
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del 11.09.2019 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore della UOC IPM datata 07.07.20 ;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisite in calce alla proposta medesima;

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Giulietta CAPOCASA)

Parere favorevole _____ Il Direttore Sanitario Aziendale
(Angelo MURAGLIA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Thomas SCHAEEL)



Regione Abruzzo
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via dei Vestini, s.n.c. - 66100 – CHIETI – Palazzina N

***Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale***

**OGGETTO: ACCERTAMENTO TECNICO E MESSA IN SICUREZZA
PRESIDIO OSPEDALIERO VASTO – DELIBERA N. 418 DEL 03/06/2020 –
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.**

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO:

- che in data 29 maggio 2020, presso l'U.O. di Chirurgia ubicata al padiglione 1, terzo piano del del P.O. di Vasto, si è verificato l'evento avverso di distacco intonaco da una porzione di solaio di circa mq 1,5, con caduta dei calcinacci sul pavimento;
- che sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti una squadra di Vigili del Fuoco e personale dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione per le prime valutazioni di sicurezza e azioni da adottare;
- con assoluta tempestività, mediante verbale di somma urgenza del 29/05/2020, sono stati incaricati i seguenti soggetti:
 - professionista **ing. Fabrizio GATTELLA**, con studio in Vasto – CH al Corso Mazzini, 334 – P.I. 01897070692 quale esperto strutturista;
 - la ditta **TE.MA.CO s.r.l.**, con sede legale in San Salvo – CH alla Piana Sant'Angelo snc – Zona Industriale, ditta esecutrice prove ed indagini in situ e in laboratorio;
 - la ditta **D'AMELIO COSTRUZIONI s.r.l.**, con sede legale in Pescara – Viale Giovanni Bovio, 163, ditta esecutrice lavorazioni;

per le seguenti attività:

- interdizione, in via precauzionale e provvisoria, dell'esercizio delle attività sanitarie presso i piani III e IV del P.O. di Vasto ove sono ubicate le UU.OO.CC. di Chirurgia Generale, ORL, Nido, Ambulatorio di Ginecologia e Sala Parto;
- contestuale immediato avvio delle analisi per i primi interventi di messa in sicurezza locale statica dei solai interessati dallo sfondellamento/distacchi;
- contestuale immediato avvio delle prove ed indagini in situ e in laboratorio ai fini del rilievo geometrico e dei carichi nonché definizione della resistenza dei materiali;
- contestuale immediato avvio dei primi interventi di messa in sicurezza dei locali in attesa della definizione degli interventi di ripristino e consolidamento.

VISTA la Deliberazione DG n. 418 del 03/06/2020 di "Accertamento tecnico e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero Vasto", con la quale si prendeva atto del verbale del Comando dei Vigili del Fuoco n. 0004657 del 29/05/2020 e si disponeva alla UOC IPM di proseguire, secondo le procedure di somma urgenza, tutte le attività atte alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza delle parti strutturali oggetto di evento avverso;

VISTA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Vasto n. 230 del 08/06/2020 con la quale, in recepimento del verbale del Comando dei Vigili del Fuoco n. 0004657 del 29/05/2020, veniva disposto all'Ente proprietario dell'immobile, l'immediata verifica da parte di tecnico abilitato atta ad accertare le condizioni di sicurezza del fabbricato in generale e in particolare dei solai interessati dall'evento avverso;

ATTESO che, relativamente alla verifica del fabbricato in generale, a causa della difficoltà di reperimento dei dati progettuali di calcolo, si rende necessario aggiornare alle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), le verifiche sismiche eseguite precedentemente, ai sensi dell'Ordinanza OPCM 3362 estendendole, come prescritto al Capitolo 8 delle suddette NTC 2018, ai carichi verticali statici;





DATO ATTO che si dà mandato all'UOC IPM di porre in essere apposite procedure finalizzate all'espletamento delle attività relative alla verifica del fabbricato in generale, al fine di ottemperare puntualmente all'ordinanza sindacale n. 230 del 08/06/2020;

PRESO ATTO, relativamente all'intervento locale di sfondellamento dei solai, di riscontrare, a seguito delle disposizioni dell'UOC Investimenti, Patrimonio e Manutenzione tramite verbale di somma urgenza del 29/05/2020, le seguenti attività:

- la messa in sicurezza delle zone interessate dai distacchi;
- l'interdizione dall'esercizio delle attività sanitarie presso i piani terzo e quarto del padiglione 1 ove sono ubicate le UU.OO.CC. di Chirurgia Generale, ORL, Nido, Ambulatorio di Ginecologia e Sala Parto;
- l'acquisizione, in data 26/06/2020, da parte della società TE.MA.CO. delle risultanze delle prove e indagini in situ e in laboratorio sui solai del terzo e quarto piano finalizzate alla redazione da parte del professionista incaricato del progetto di ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- l'esecuzione, da parte della società affidataria del Global Service, della mappatura degli impianti tecnologici presenti nei solai oggetto di sfondellamento, che poiché obsoleti e con perdite, è fortemente auspicabile procedere alla relativa sostituzione;

VISTO che in data 06/07/2020 il professionista incaricato, sulla scorta delle risultanze sopra menzionate, ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi all'"Intervento locale per la messa in sicurezza di porzioni di solai siti al piano terzo e quarto del padiglione n. 1 a seguito dei distacchi del 29/05/2020" dai quali risulta che i solai oggetto di indagine e di intervento sono stati verificati unicamente ai carichi verticali statici e tutte le verifiche post operam, unitamente alle prove di carico in situ, al termine dell'intervento di ripristino, costituiranno idoneità statica dei solai oggetto d'intervento;

PRECISATO che lo stesso professionista negli elaborati progettuali trasmessi, in particolare nella relazione generale illustrativa dell'opera, mette in evidenza le cause dell'accaduto, propone gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e suggerisce azioni manutentive e preventive al fine di ridurre il rischio che si ripetano gli eventi del 29/05/2020 compiutamente descritte nel documento e che di seguito se ne riportano i passaggi più salienti:

➤ *“La attuale totale assenza di documentazione tecnica che riguardi specificamente i solai e le altre strutture portanti dell’ospedale San Pio di Vasto, ha fatto sì che le indicazioni progettuali ed esecutive si potessero basare esclusivamente sulle indagini in situ e sulle indagini di laboratorio eseguite dal Laboratorio autorizzato Te.Ma.Co. in collaborazione col Laboratorio SISMLAB (Spin-Off dell’Università della Calabria), vincolando quindi la tempistica progettuale alla acquisizione degli elaborati grafici e dei certificati relativi a tali indagini.”*

➤ **“DEFINIZIONE TECNICA DELL’ACCADUTO E ANALISI DELLE CAUSE**

I solai di tipo SAP in generale, sono molto esposti a fenomeni di distacco delle parti in laterizio, boiaccia e copriferro della parte inferiore del solaio, e ciò è fortemente amplificato in presenza di infiltrazioni d’acqua.

Nel caso delle zone dove sono avvenuti i distacchi troviamo infatti:

- *presenza di un balcone la cui impermeabilizzazione è stata realizzata molti anni fa, e pertanto è a forte rischio di essere causa di infiltrazioni nel solaio sottostante;*
- *presenza di colonne montanti disperdenti;*
- *presenza di diramazione di tubazioni nella camera d’aria del solaio;*

come conseguenza di quanto sopra scritto, le barre di armatura della porzione di solaio interessato da tali “anomalie” sono totalmente ossidate.”

➤ **“SOLUZIONE PROGETTUALE**

Le indagini, rilievi ed analisi eseguite, e come sopra riassunte, hanno permesso di ricavare un quadro globale del danneggiamento e del rischio, rendendo così possibile la progettazione di mirati interventi di ripristino della funzionalità statica dei travetti e di prevenzione superficiale nei riguardi del rischio sfondellamento.

Prima della applicazione del sistema antisfondellamento, sono previsti due tipi di interventi locali sui travetti portanti del solaio:

INTERVENTO LOCALE DI TIPO 1: è quello più invasivo ed è previsto nei casi in cui il fondello è staccato completamente dal supporto, con espulsione e caduta del copriferro inferiore, con aggiunta rilevazione di scarsa compattezza del calcestruzzo dell’anima del travetto, tale da rendere difficile l’individuazione di una sezione reagente.

INTERVENTO LOCALE DI TIPO 2: è riservato ai casi in cui il travetto è apparentemente integro, ma che l’indagine strumentale rivela trovarsi in una fase iniziale di distacco dal supporto che potrebbe portare nel breve o medio periodo all’innesco del processo di sfondellamento.

➤ *“Si individuano le seguenti azioni in grado di costituire, se eseguite tutte insieme correttamente e sistematicamente, una efficace strategia di prevenzione:*

- *Urgentissimo intervento di pulizia degli scarichi e impermeabilizzazione del balcone del quarto piano*
- *Urgentissimo intervento di manutenzione in copertura, consistente nel ripristinare la integrità ed il corretto funzionamento (senza perdite e ristagni) dei canali di gronda in cemento armato ed in lamiera zincata, comprese le delicate zone di innesto nei pluviali, ed i pluviali stessi, mediante interventi di sostituzione dei canali in lamiera zincata oppure di pulizia, eventuale ripristino dei copriferri ed impermeabilizzazione dei canali di gronda in cemento armato. A tale azione, fondamentale per evitare il degrado del solaio di copertura del piano quarto, deve corrispondere un puntuale controllo alla successiva pioggia per verificare se la infiltrazione è stata risolta;*
- *Verifica puntuale e periodica di eventuali perdite o infiltrazioni dalle colonne montanti dei servizi. Va inoltre presa in considerazione la deviazione di alcune diramazioni dei servizi, facendo in modo che non ci siano più diramazioni passanti nelle camere d’aria del solaio SAPAL poiché disperderebbero direttamente in prossimità del fondello di base del solaio, innescando il processo di sfondellamento;”*

➤ *“In queste conclusioni ritengo opportuno precisare nuovamente che il progetto non comprende solo le indicazioni tecniche di ripristino, ma anche una serie di azioni manutentive e preventive che, se eseguite tutte assieme, possono ridurre in maniera significativa il rischio che si ripetano gli eventi del 29/05/2020, e pertanto rappresentano una parte fondamentale dei lavori da eseguire nella prima fase.”*

DATO ATTO che sulla base degli elaborati progettuali trasmessi sono state presentate istanze di SCIA EDILIZIA presso il Comune di Vasto in data 06/07/2020 e denuncia di



deposito presso il Genio Civile Regionale – Sede di Chieti in data 07/07/2020 per le opportune autorizzazioni;

VISTO che in data 02/07/2020 la Società affidataria del servizio Global ABP Nocivelli SpA, ha trasmesso lo studio di fattibilità per rifacimento degli impianti idronici, sanitari, idrici e di scarico a servizio dei livelli seminterrato, terra e quarto del primo padiglione, dell'importo complessivo di € 400.000,00 oltre IVA;

PRESO ATTO che le attività di indagini, progettazione ed esecuzione dei lavori connessi con il verificarsi dell'evento locale avverso sono stati affidati con verbale di somma urgenza del 29/05/2020 ai seguenti soggetti:

- professionista **ing. Fabrizio GATTELLA**, con studio in Vasto – CH al Corso Mazzini, 334 – P.I. 01897070692 quale esperto strutturista;
- la ditta **TE.MA.CO s.r.l.**, con sede legale in San Salvo – CH alla Piana Sant'Angelo snc – Zona Industriale, ditta esecutrice prove ed indagini in situ e in laboratorio;
- la ditta **D'AMELIO COSTRUZIONI s.r.l.**, con sede legale in Pescara – PE Viale Giovanni Bovio, 163, ditta esecutrice lavorazioni;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dell'intervento complessivo di "Messa in sicurezza di porzioni di solai siti al piano terzo e quarto del padiglione n. 1 a seguito dei distacchi del 29/05/2020" nell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 611.406,53 per lavori ed € 288.593,47 per somme a disposizione dell'amministrazione che comprendono anche gli importi per verifica strutturale globale dei padiglioni 1 e 2 e la parte impiantistica, secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori			
A.1	Opere ripristino solai al netto del ribasso del 20%	€	175065,00=
A.2	Opere impiantistiche	€	400000,00=
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti ripristino solai al netto del ribasso del 20%	€	11142,08=
A.4	Oneri per la sicurezza diretti ripristino solai	€	9199,07=
A.5	Oneri per la sicurezza opere impiantistiche	€	16000,00=
Totale importo dei lavori		€	611406,53=
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€	-
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	-
B.4	Imprevisti IVA compresa come di legge	€	17920,18=

B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ -
B.6	Accantonamento		€ -
B.7	Incentivazione art. 113 D.to L.vo n. 50/2016 – DL e assistenti alla DL		€ 13306,86=
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione compreso CNPAIA al 4%		€ 35360,00=
B.8.1	Spese di progettazione per analisi strutturale globale padiglioni 1 e 2 compreso CNPAIA al 4%		€ 96480,80=
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ -
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 29000,00=
B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ -
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ -
B.14	I.V.A. 22% su B4-B7-B8-B8.1-B11	22%	€ 35384,98
B.15	I.V.A. 10% su A1-A2-A3-A4-A5	10%	€ 61140,65=
Totale Somme a Disposizione			€ 288.593,47=
TOTALE COSTO INTERVENTO A + B			€ 900.000,00=

RITENUTO di imputare la spesa complessiva di € 900.000,00 sul sottoconto n. 0101020302 del bilancio 2020 giusta autorizzazione regionale prot. n. 205037/DPF012 del 07/07/2020;

RITENUTO altresì di dare atto che con la conclusione dell'intervento di ripristino locale dei solai oggetto di sfondellamento e di tutti gli altri lavori considerati nei suddetti progetti, unitamente alle risultanze delle prove di carico statiche sui solai interessati dai lavori, la struttura potrà ritornare alle condizioni antecedenti l'evento avverso;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

- DI APPROVARE** l'intervento complessivo di "Messa in sicurezza di porzioni di solai siti al piano terzo e quarto del padiglione n. 1 a seguito dei distacchi del 29/05/2020" nell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 611.406,53 per

A



lavori ed € 288.593,47 per somme a disposizione dell'amministrazione che comprendono anche gli importi per verifica strutturale globale dei padiglioni 1 e 2 e la parte impiantistica, secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori			
A.1	Opere ripristino solai al netto del ribasso del 20%		€ 175065,00=
A.2	Opere impiantistiche		€ 400000,00=
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti ripristino solai al netto del ribasso del 20%		€ 11142,08=
A.4	Oneri per la sicurezza diretti ripristino solai		€ 9199,07=
A.5	Oneri per la sicurezza opere impiantistiche		€ 16000,00=
Totale importo dei lavori			€ 611406,53=
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ -
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ -
B.4	Imprevisti IVA compresa come di legge		€ 17920,18=
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ -
B.6	Accantonamento		€ -
B.7	Incentivazione art. 113 D.to L.vo n. 50/2016 – DL e assistenti alla DL		€ 13306,86=
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione compreso CNPAIA al 4%		€ 35360,00=
B.8.1	Spese di progettazione per analisi strutturale globale padiglioni 1 e 2 compreso CNPAIA al 4%		€ 96480,80=
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ -
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 29000,00=
B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ -
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ -
B.14	I.V.A. 22% su B4-B7-B8-B8.1-B11	22%	€ 35384,98
B.15	I.V.A. 10% su A1-A2-A3-A4-A5	10%	€ 61140,65=
Totale Somme a Disposizione			€ 288.593,47=
TOTALE COSTO INTERVENTO A + B			€ 900.000,00=

2. **DI DARE** atto che l'attività di progettazione è stata affidata al professionista **ing. Fabrizio GATTELLA**, con studio in Vasto – CH al Corso Mazzini, 334 – P.I. 01897070692 quale esperto strutturista, giusto verbale di somma urgenza del 29/05/2020;



3. **DI DARE** altresì atto che le attività di indagini in situ e in laboratorio sono state affidate alla ditta **TE.MA.CO s.r.l.**, con sede legale in San Salvo – CH alla Piana Sant'Angelo snc – Zona Industriale, ditta esperta nel settore, giusto verbale di somma urgenza del 29/05/2020;
4. **DI DARE** infine atto che l'esecuzione dei lavori di ripristino solai oggetto di evento avverso e interventi a contorno sono stati affidati alla ditta **D'AMELIO COSTRUZIONI s.r.l.**, con sede legale in Pescara – PE Viale Giovanni Bovio, 163, giusto verbale di somma urgenza del 29/05/2020;
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 900.000,00 sul sottoconto n. 0101020302 del bilancio 2020, giusta autorizzazione regionale prot. n. 205037/DPF012 del 07/07/2020;
6. **DI DARE** atto che, relativamente alla verifica del fabbricato in generale, a causa della difficoltà di reperimento dei dati progettuali di calcolo, si rende necessario aggiornare, alle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), le verifiche sismiche eseguite precedentemente, ai sensi dell'Ordinanza OPCM 3362 estendendole, come prescritto al Capitolo 8 delle suddette NTC 2018, ai carichi verticali statici;
7. **DI DEMANDARE** alla UOC IPM di porre in essere apposite procedure finalizzate all'espletamento delle attività relative alla verifica del fabbricato in generale, al fine di ottemperare puntualmente all'ordinanza sindacale n. 230 del 08/06/2020;
8. **DI DARE** atto che l'intervento di cui trattasi costituisce incremento del patrimonio aziendale in quanto è classificato quale "manutenzione straordinaria" dell'immobile contraddistinto dal n. 332 di cespite e da altri dati sintetizzati nell'allegata scheda cespite;
9. **DI DARE** altresì atto che la figura di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà svolta dall'ing. Filippo Manci Direttore dell'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni.





10. **DI INVIARE** copia del presente atto alla UOC Affari Legali affinché provveda alla pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art.32 comma 1 legge 69/09, con le modalità di recepimento delle disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta Delibera n.396 del 21/04/11, disponendo altresì la pubblicazione a cura della UOC I.P.M. del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.33 del 14/03/13 s.m.i.;
11. **DI NOTIFICARE** copia del presente atto all'Assessorato alla Sanità, al Dipartimento della Salute, al Comune di Vasto, a S.E. il Prefetto di Chieti, al Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, al Comitato Ristretto dei Sindaci per opportuna conoscenza e per l'assunzione di tutti gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
12. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alle UU.OO. IPM, Informatica e Reti, Ingegneria Clinica, Acquisizioni Beni e Servizi, Contabilità e Bilancio, al Servizio Prevenzione e Protezione, alle DDMMOO aziendali e al Dipartimento Chirurgico, al Dipartimento Medico e AAGLL per quanto di rispettiva competenza;

La presente deliberazione consta di n. 13 (TREDICI) pagine.


<p>L'estensore</p> <p>Donato COLETTI</p> <p>Data <u>07.07.20</u></p> <p>Firma <u></u></p>	<p>Il Responsabile Unico del Procedimento</p> <p>Filippo MANCI</p> <p>Data <u>07.07.20</u></p> <p>Firma <u></u></p>	<p>Il Direttore/Responsabile dell'UOC IPM che attesta la legittimità e la regolarità dell'atto</p> <p>Filippo MANCI</p> <p>Data <u>07.07.20</u></p> <p>Firma <u></u></p>
---	---	--

SCHEDA CONTABILE

PRIMA PARTE (A CURA DELLA UO PROPONENTE L'ATTO DELIBERATIVO)

Importo spesa disposta col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE in cui la spesa è stata prevista	Importo eventualmente non ricompreso negli stanziamenti di bilancio	descrizione della modalità di finanziamento dell'importo eccedente	Fonti di finanziamento finalizzate- progetti obiettivo e/o fondi finalizzati (Indicare estremi atto Regionale e Aziendale di concessione/destinazione del finanziamento, ecc.)
€ 900.000,00=	-	0101020302		Autorizzazione utilizzo contributi in c/esercizio del FSR 2020 per investimento (nota regionale prot. n. 205037/DPF012 del 07/07/2020)	20.02.01.01
<p align="center">Il Direttore della U.O. proponente _____  07.07.20</p>					
<p align="center">Data _____</p>					

SECONDA PARTE (A CURA DELLA UO BILANCIO)

CONTO DI CO.GE.	CAPIENZA VOCE DI CONTO (Indicare Sì/No e Importo)	CAPIENZA FONDI FINANZIAMENTO SPECIFICO (Indicare L.P. o fondo specifico di finanziamento)	IMPORTO NON COPERTO (Indicare Importo fuori previsione di Bilancio)
0101020302	Sì		
<p>Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA/NON TROVA (barrare la voce che non interessa) capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno), come da tabella che precede.</p>			
<p align="center">Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio _____ </p>			
<p align="center">Data _____ 07.07.20</p>			

Della suestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

07 LUG. 2020

38130

con prot. n. _____

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione
diverrà esecutiva a far data dal
decimo giorno successivo alla
pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente
eseguibile".

Il Funzionario preposto

